

東京電力福島第1原発2号機の原子炉格納容器内部調査の画像。解析の結果、原子炉直下の足場が縦横約1m四方にわたりて脱落している。写真は同社が画像を合成(東京電力提供)

東京電力は2日、福島第1原発2号機の原子炉格納容器の内部調査で撮影した画像を解説した結果、調査時点の内部の空間放射線量は推定で最大毎時530ベクレルだったと明らかにした。第1原発事故での最大値。原子炉直下にある鉄製の作業用足場に穴(約1m四方)が開いていることも判明。メルトダウン(炉心溶融)で溶け落ちた核燃料(アブリ)が熱でできたとみられる。足場には、アブリの可能性がある堆積物が広範囲に付着しているのが見つかっている。

[4面に解説]

線量は数十秒の被ばくで人が死亡するレベルで、事故が起きた原子炉内の過酷な状況が明らかになるとともに、廃炉作業でのアブリ取り出しの

困難さが改めて浮き彫りになった。撮影日は、線量を推計した画像が1月26日、穴が判明した画像は同30日。2月中旬までに実施予定のカメラ付きの自走式ロボットによる本格調査は相当な困難が伴う可能性がある。

東電によると、530ベクレルが測定されるのは、格納容器の壁に開いた貫通部分から圧力容器の真下に向かって設置されている機材搬入用レールの途

格納容器内最大530ベクレル

福島2号機 調査で推定 足場に穴、溶融か

中で、圧力容器を支える土台から約2・3m離れた空間部分。


これまでの最大の実測値は2号機内部の毎時約35ベクレルだた。

格納容器内の線量は、高い放射線がカメラに影響を与えることで、画像に生じるノイズを解析して推定。上下30%の誤差があるという。格子状の足場の穴は、画像を鮮明化する処理で見つかり、変形して陥没していた。

圧力容器の真下にある支柱にも堆積物が付着しており、圧力容器から支柱を伝うてアブリが流れ落ち、足場を溶かした可能性がある。

東電は、足場の穴や堆積物について「カメラ付き自走式ロボットを格納容器内に入れる調査で、線量などを調べて総合的に判断したい」と説明した。

福島第1原発2号機の
カメラ調査で判明した内容



解説

東京電力福島第一
1号機、2号機の格納
容器内調査で、最大で毎時
約530シーベルト極めて高い放射
線量が推定された。東電は2
月中旬までに自走式のカメラ
で撮影した燃料（テブリ）取

付近ロボットの投入を予定し
ていたが、放射線に機器が耐
えられず十分な活動は難しい
のは確実。ロボットの経路と
なる足場は脱落しており、溶
け落ちた核燃料（テブリ）取

調査計画見直し必至

機器高線量耐えられず

り出しに向けた調査計画の見直しは避けられない。

【一面に本記】

東電が2号機真下に投入す

想像できない値

専門家 数十秒被ばくで死亡

福島第一原発2号機のカメラ調査により推定された放射線量は、その場に数十秒いただけで死に至るレベルで、専門家から「想像もできない高線量だ」と驚きの声が上がった。

核燃料などが漏出する放射線は生物の細胞や遺伝子を傷つけ、がんを引き起こすなどさまざまな悪影響を与える。自然環境からも弱い放射線は出でておる、日本では平均で年間約2.1ミリシーベルト、世界全体では平均

2・4ミリシーベルトの被ばくがある。

100ミリシーベルト以下の低線量被ばくが健康に与える影響はよく分かっていないが、100ミリシーベルトを超えると、発がんリスクが上昇。千ミリシーベルトを超えると重大な影響が出始める、女性の不妊や脱毛、白内障などが起る。

99年に茨城県東海村の核燃料加工会社で起きた臨界事故で死亡した作業員は、最大で約20ミリシーベルトの被ばくした。毎時53

の走行ルート上に大きな穴があり、開いていることが確認され、ロボットによる十分な調査ができる可能性も出てきた。東電と政府はロボットでデータの場所を確認し、今年夏に大まかな取り出し工法を決め、2021年に最初の原子炉で取り出し作業を始めることになった。取り出しの計画が狂うのは必至で、廃炉スケジュールの抜本的見直しも迫られそうだ。

東電は「530シーベルトという数値には3割程度の誤差が含まれるとしているが、それを考慮しても極めて高い線量だ。溶け落ちた核燃料に近づけば、放射線量がさらに高まるのは確実とみられる。

福島第一原発2号機の
カメラ調査で判明した内容

放射線医学総合研究所（放研）によると、4ミリシーベルトで金員が死んで、2人に1人が死んで、2.1ミリシーベルトで年間約7人で金員が死んで